зала 18 шкафъ 109 полка 2 № 336зала 18 шкафъ полка №

НАИЛУЧШІЙ СПОСОБЪ

ПЛАВИТЬ И ВЫКОВЫВАТЬ

желвзо,

предложенный

г. Б. Ф. Германномъ,

Технологіи Профессоромь, Санктпетербургской Императорской Академіи Наукь Корреспондентомь, Австрійскаго и Стермаркскаго Патріотическаго, Берлинскаго испытателей природы, Санктпетебургскаго Економическаго обществь и словесной Академіи вь Кернь Членомь.

BB CARKTHETEPSYPTE,

при Императорской Академіи Наукв,



няциучший спосовъ

DAABHTE BEHROPMBATE

MERADO,

предложений

R. D. Espaianuo, ud,

Устаслени Продессорова, Сапания пербургской Инперф.

поресой Акадейн Изука Корреспонденнома, Авсирай.

скиго и стемривреского Патраспического, Берани
скиго псибившиемей природи, Сананиетебургскиго Икономиновано общесийы и слокесной

Акадейн им Кериь Членома.

npu Harepen-peroli Angremiu Havub

Наилучшій слособь выплавлять и выковывать жельзо:

16 4 roly binds to med doctor, med not Жельзо столько роду человъческому полезно, и употребление онаго столь нужно и всеобщее, что не возможно довольно прилагать старанія для его выплавленія и для совершенства во обработываніи.

Нъть ремесла, нъть звантя, которое бы не имъло вь немь нужды. Но благость Зиждителева распростерла повсюду зарождение сего металла, и нъть ни единыя земли, во которой бы не было жельзных рудь. Во одной находишся оных в гораздо больше, нежели в другой, и изв сей досшавляется чужестраннымв великое количество кованаго желъза. Въ таковомъ состояни суть Россія, Швеція и Ивмецкая земля.

Норвегія, Англія, Франція, Италія, Исланія, и нікоторыя другія во иныхо частяхо світа лежащія земли , на пр. Съверная Америка и Китайское госу дарство имъють также много желъзныхь рудь; но не вь столь великом в количествъ, чтобы могли онъ составить нарочитую вътвь торговаи. Однако Съверную Америку должно изв сего изключить, ибо вв оной столько же, можетв бышь, находится жельзных рудь, сколько оных весть вь Швецін или Россіи.

Изь встхв земель, безь сомнънія, Россія есть та, которая им вет в преимущественн в йшее количество жел взных в рудв

и не можно не пришти в удивленте видя с какою скоросттю со времен ПЕТР ВЕЛИКАГО, а особливо в царствованте ЕКАТЕРИНЫ ВТОРЫЯ жел выные заводы в семь государств умножились.

1674 году было во всей Россіи, исключая небольшія деревенскія сыродушные горны, только три жел віныя плавильни, на которых ведва до 200,000 чугуна выплавлями. (1).

1766 году выковано было на казенных и частных заводах в в Сибир 2,371350 пудов и 20 фунтов всякаго разбора жел за, а нын то можно полагать онаго произведентя почти в двое, то есть до 4,000,000 пудов кованаго жел за, коего истинная ц та простирается до 2,500,000 рублей. 1781 году отпущено от одной Санктиетер-бургской пристани 3,560,116, а в каждый предшедший год в бол двух в милюнов в пудов в.

Ежели помыслить при томь, коль великое число людей при жельзных ваводах в находять себь пропитанте, то
легко разсудить можно, сколь должны быть они для государства важны, и что правительство не можеть довольно прилагать старантя для содержантя оных вы порядкь.
Они были бы гораздо еще полезнье, если бы тимися
вы большее привести совершенство способы обработывать жельзо. Жалуются вездь, что Росстиское жельзо
не столько хорошо какы Шведское, и что иностранные
купцы покупають онаго толь великое количество по

^(1.) Кильбургерь о Россійскомь торгь вы Бишинговомы собраніи. Томы III. стр. 245.

тому единственно, что оно дешевав. В прочем думають о немь, что Агдичане Россійского жельза не могуть передвлывать вы сталь; и сїє мивиїє основано на превосходившей чистоть Шведского жельза преды Россійскимь. (2.)

Но вст желтвине руды дали бы послт ковки доброе желтво, если бы знали истинный способт обработывать оное, и еслибт вст потребности тому соотвттенновади. И такт изт сего явствуеть, что разсмотртне сего способа было бы государству весьма полезно.

Правда, мы довольно имбемо сочиненій, во коихо разсуждаемо было о желбаб; но признашься должно, что во нихо много находится противорбчій и столько рошеній несогланыхо, что весьма трудно избрать изо нихо наилучшее. Новоторые сочинители, неоспоримо, немалыя во семо оказали услуги, а особливо т. Шведенборгь, Валлерій, Полгемь, Ринманнь, Реомюрь, Куртивронь, Бушю, Ярсь, Гергардь и пр.; но я осмбливаюсь утверждать, что они предмото свой не довели до совершенства, и оставили додольнать другимо много еще опытово до сего касающихся.

Опыты, которые я имъль случай дълать во время моего пребыванія на жельзныхь заводахь, и наблюденія, чиненныя мною вы путешествій моемь, подають мнь надежду, что я не не вы состояній начертать правила наилучшаго способа выплавлять и выковывать жельзо.

en sacaquellos ou a 3 de la calca de Ho

^(2.) Историческія записки. в 7. - 9 част: 1782 года, стр. 1708.

Но прежде сего описантя должно разсмотрьть главныйшія качества жельза и руды онаго.

жельзо есть металль несовершенный, снаружи цвьту изв съра черноватаго, а вв нутри свътлостраго и изсиза блестящаго. Въроятно составлень онь изв собственной ему земли и горючаго вещества, и есть самый твердый и упругій металль, когда бываеть безь примъса. Нъть ни одного металла столь труднаго въ плавкъ, и жельзо не прежде разтопить можно, как в по весьма долтомь его каленіи. По бъломь золоть (Платина) жельзо перьвое занимаеть мъсто между неудобоплавимыми металлами. Главнъйшее свойство, по которому оное познашь можно, есшь то, что оно пришягивается магнитомь, который самь не иное что есть, какь жельзная руда. Сродная жельзу тяжесть содержится кв водь такв как 7800: 1000. Жел взо, когда оно чисто, бываеть весьма тягуче, такв что проволока, имвющая дойма вь поперешникъ, можеть сдержать тяжесть вь 450. фунтовь; и слъдоващельно по золоть оно есть самой тягучей металль. Всякія жидкости на него действують и претворяють его вь ржавчину: Когда онь доведень будеть до того, что никакой во немо не останется примъси и излишняя извлеченся горючесть, погда называется сталью. Сїя просверливаеть вст прочіе металлы, извлекаеть искры изв самыхв швердыхв швав, принимаетв весьма блестящей лоскв, и не столько подвержена перемвнамь оть воздуха, какь жельзо. teжельзныя руды различествують видомь, цвьтомь и составительными частицами. Онь содержать вы себь часто руды другихы металловы, какы напр: съру, мышьякы, цинкь, сурму, никкель (Nickel), золото и пр: но мы разсматриваемы оную глазами рудослововы, употребляющихы только ту жельзную руду, которая по изобилю своихы жельзныхы частицы вы выплавку употреблена быть заслуживаеты.

5. 3.

- 1) Жельзныя руды плавленія достойныя суть:
- a) Самородное жельзо. ferrum natiuum. Wallerii. Gediegenes Lisen. Gmelin.

Рудословы весьма долгое время различныя имъли мнънія о существованіи самороднаго жельза; но споры нынь совершенно рышился, когда Г. Паллась нашель вы Сибиры кусокь жельза вы 1600 фунтовь, имыющей всь свойства самороднаго жельза, и когда Г. Руелль, Маргграфы, Бранды, Гергарды и другіе собрали различные куски самороднаго жельза, что неоспоримо увыряеть о его существованіи (3.) Но какы доныны находять его вы весьма маломы количествы, що изысканія средствы кы приведенію онаго вы совершенство были бы совсымь безполезны.

b.) Oxpa.

Ochra ferri rubra, flava, fusca. Wal. Ocher, Sinter, Mulm, Rohrerz. Gmelin.

Охра есть желъзистая земля, или лучше сказать желъзо самою природою разложенное. Она бываеть темная, жел-

^(3.) Шретерь. Исторія о самородномь жельзь во ІІй части на стран. 161 - 199 его сочиненій.

желтая и красная. Составляющія оную частицы, кромъ жельзныхь, состоять изь глины, и плотность ихь перемъняется начиная отв мягкія земли до твердаго камия. Охра при выплавкъ обыкновенно изо ста пудовь даеть отв 10 до 30 ти пудовь чугуну.

c.) Волотная жельзная руда.

Minera ferri subaquosa. Wal.

Sumpsimorast und modererze von dichtem zusammenhand.

Sumpf-morast und modererze von dichtem zusammenhand.
Gmelin.

Бываеть темно-краснаго, иногда густаго, иногда болъе разведеннаго цвъта; твердосттю преждеупомянутую охряную руду превосходить; но изь тъхь же частиць составляется. Находять ее слоями и гнъздами внутри земли или на днъ болоть и озерь. Чугуну содержить она оть 30 до 40 во стъ.

d) Песчаная жельзная руда. Minera ferrî pili sive fabaeformis Esc. Wall.

Lisenhand Bohnenerz, Pfenningerz, Lisengrauppen, Lisenkri: stallen. Gmelin.

Песчаная руда разные имъетъ виды: иногда походитъ она на песокъ, иногда на бобки, иногда на малую монету, иногда изъ различныхъ зеренъ составляется, а иногда въ видъ кристалловъ попадается. Всъ сти руды не долженствовали бы по цвъту своему и сложентю составлять особой родъ: но онъ гораздо преждеупомянутыхъ тверже, и по сему труднъе оныя плавить. Перьвые четыре рода находятся обыкновенно въ пескъ или въ болотахъ; но хрустали осьмигранные (желъзная осьмигранная руда магнитомъ притягиваемая Дел'иля) находятся

или раздъльны, или въ мыльномъ камив составляющемъ оныхъ матку. Онъ содержать часто жельза отъ 20 до 30 во стъ.

е.) Жельзная черноватая руда, или обыкновенная жельз-

Minera ferri argillacea. Brunich.

Ferrum commune Gerhard.

Gemeiner gelblichter, brauner oder schwärzlichter harter Lisfensstein. Gmelin.

Руда сія, можеть быть, из встхь желтвных рудь есть самая обыкновенная. Твердость ея нарочитая, а составь ее глинянь. Она есть родь самой твердой охры, и желтва содержить оть 10 до 50 во стт.

f.) Синяя жельзная руда, или жельзнякь.

Minera ferri gravissima. Wall.

Blaulichter Lisensstein. Gmelin.

Бываеть обыкновенно самая тяжелая, и почти всегда самая богатая руда изь встхь желтвныхь рудь. Она содержить металлу оть 50 до 80 во стт. Цвтть оныя сизый, похожій нтсколько на цвтть некованнаго желтва. Глинистая желтвная земля, и великое количество крововика сь небольшою примтсью мышьяка и сь обильными горючими частицами составляють руду сїю. (4.)

6 g.)

^(4.) Когда я говорю: горючимъ веществомъ превращенъ металлъ въруду, то разумбю я, что руды сего рода не совершенно еще лишены сродныя имъ горючести.

д) Кровавикъ.

Ferrum haematites ruber, flavus, nigrescens. Wall.

Rother gelber, brauner, schwarzer, eisenfarbener und Tristalssirter Blutstein, Glaskopf. Gmelin.

Цвътомь бываеть красень, желть, темень, черень, или походить на вылощенную сталь, те имъеть цвъть блестящаго жельза. Вь разсуждени образа кровавики бывають различны и имъють видь или шарообразной, или полушара, или пирамиды, или конуса, или кристалловь, каковые бывають вь рудахь на островь Ельбъ. Когда ихь разобыеть, то вь нутри видны или лучи, или слоики; истолченые же перемъняются въ красной, желтой и сърой порошокь. Руда стя наполнена довольнымь количествомь горючаго вещества, и бываеть всегда богата, ибо жельза содержить оть бо до 80 во стъ.

b.) Магнитъ. Ferrum magnes. Wall.

Magnet. Gmelin.

Магнить есть жельзная руда, коея составь или плотень, или состоить изь маленькихь зерень, и испещрена блестящими точками. Цвыть оныя или изь красна, или изь сиза черной. Она имбеть свойство притягивать жельзо; наполнена весьма многимь количествомь горючаго вещества; но весьма трудно плавится. Содержить отв 10 до 50 частей жельза во сть.

i.) Жельзная руда былая, или жельзная слатовая руда. Minera ferri alba. Wall.

Stahlstein, Lisenspat, weißes Lisenerz, Pflinz. Gmelin.

Видь имъеть она вътвистой, или попадается вь образъ кристалей, или бываеть похожа на Ромбоической спать. В составо оныя входить жельзо, магнезія и великое количество известковой земли. Содержить всегда почти оть 10 до 50 во сть металла.

- е.) Жельзныя руды не стоющія плавки.
- a) Hak Aakb.
 Ferrum smiris. Wall.
 Schmitgel. Gmel.

Руда сія есть наикръпчайшая из всъх жельзных рудь, слъдственно и самая неудобнъйшая кы плавкъ. Вы составы оныя входить мало желъзистых, но много кварцовых частиць.

b) Жельзной лоскь, и черная магнезія. Magnezia nigra. Wall.

Wolfram, Braustein Gmel.

Сїй двъ руды обыкновенно почитаются за жельзныя, однакожь жельзистых вастиць вы них весьма не много. Магнезія по мньнію г. Бергманна составляєть особливый и оть жельза совсьмь отмънный металль. (5).

c) Чешуйчетая жельзная руда. Minera ferri micacea. Wall. Lisenglimer Lisenrahm. Gmel.

Состоить изь многихь чешуекь или блестящихь листочковь; мало содержить вы себъ жельза, и кы плавкы неспособна.

l.) Жельзной колчедань.
Pyrites fuscus Wall.
Mispikel, Lisenties. Gmel.

Bb

Вь сей много находишся мышьяку и свры, жельза же токмо малая часть.

Не однъ сіи жельзныя руды содержать вь себь металль сей, но онь вообще такь разсьянь во всей природь, что почти нъть ни одной земли, ни единаго камня, гдъ бы онаго вь большемь или меньшемь количествъ не находилось; но все сіе не касается до упражняющихся вь выплавкъ рудь. Они обращають вниманіе свое токмо на тъ, кои богатымь своимь содержаніемь имя жельзной руды заслуживають.

Описав в твла дающія жел в зо и составляющія предмвтв сего сочиненія, можемь мы теперь приступить к в описанію способа какимь плавить и выковывать жел в зо; однако за нужное почитаемь прежде предложить наши догадки о происхожденіи жел в зных в рудь и о произведеніи из в оной чрез в плавку жел в за; ибо понятіе о состав в онаго им в епів не малое вліяніе в в способы выковывать его.

§. 4.

Прежде нежели увърены стали о существовани самороднаго желъза, большая часть рудослововъ мнили, что
желъзо есть произведение глинистой земли, къ которой
присовокупляется извъстное количество горючаго вещества, кислоты, съры и мышьяку. Изъ перьвыхъ сего мнънія держался г. Бееръ, который утверждаль сте положеніе послъ славнаго опыта, доставившаго ему посредствомъ
смъшенія глины съ льнянымъ масломъ нарочитое количество желъзныхъ крупинокъ. Но когда желъзо столь обильно разсъяно по всему ископаемыхъ царству, что нъть

ни одной земли, ни единаго камня, которые бы не содержали вы себь частицы онаго; и когда мы нынь знаемь, что всь глиноватыя земли больше или меньше онаго вы себь заключають: то изы сего явствуеть, что произведенте жельза г. Беера есть только извлеченте. И следовательно не можно сказать чтобы жельзо делалось чрезы плавленте, или чтобы оно могло произойти оты смышентя различныхы тыль, но делать жельзо есть извлекать оное изы руды его.

Но для чего мало находится самороднаго желъза, или откуда происходить, что мы всъ желъзныя руды находимь вывидь болье и менье земляномь, не столь удобно отвътствовать можно.

Нъкоторые, а особливо древние химики утверждали, что всв металлы приходять вь совершенство отв времени или отв-нужных в дополнений; следственно ржавыя частицы во разных вземлях в находящияся превращаюшся равнымь образомь вы жельзо; и шакы самородное жельзо будеть по, которое произвела или обдьлала природа, а выплавленное то, которое искусством в обработано и усовершено; но что до меня касается, то я признаюсь, что не согласень сь симь мнвичемь, но осмвливаюсь болве утверждать, что нвкогда всв металлы, слвдспівенно и жельзо было вр естественномр своемр видь (in gediegene Gestalt) mo есть само по себъ ковко и мягко, какв кусокв самороднаго желъза найденнаго г. Палласомв (б); но частицы кислоть проницающія земный шарь рас-63, пустили

⁽⁶⁾ Кажется чтю г. Гергардь и другіе почитающіе самородное жельзо г. Палласа произведеніемь естественнаго или художе-

пустили толь изобильно природою по всей вселенной разстянное желто, исключая то, которое какимо нибудь случаемо было обложено кварцовою корою, которая не столь удобно растворяется како вышеобовявленное желто, зо, или кусоко г. руеллія присланный изо Сенегалы.

Положение сие имъеть довольно въроятности, когда возмемь вы разсуждение, что металлы весьма удобно вы кислоть распускающияся, какы то жельзо, свинець, и олово, не ръдко находятся вы разрушении.

По сему мнѣнїю желѣзныя руды ни за что иное должны быть почитаемы какЪ за металлическую, болѣе или менѣе распущенную, известь, которая во время литія, посредствомЪ горючаго вещества вЪ угляхЪ находящагося, превращается вЪ металлЪ, какЪ извести прочихЪ металловЪ. ИзЪ сего видно что г. Юсти (7) и многіе другіе держалися ложнаго положенія утверждая,

ственнаго огня забыли, что всё желёзныя руды превращаются при первой их в плавкё в в весьма твердый металль, но кусокь найденной г. Палласомы составляль ковкое и гибкое желёзо, что доказываеть, что оно есть самородное желёзо: но еще лучше удостовъриться можно увидъвь самый оный кусокь. Смот: примеч. г. Гергарда на Ярсово лутешестве на стр. 186. и примеч. г. Юсти о доменных в лечах в в зовлище худож. и рукодел. част. III. стр. 189.

(7) Г. Юсти говорить между прочимь, что ни единая жельзная руда не можеть быть притягаема магнитомь прежде обжигантя; но осмигранные хрустали и многте другте вы Швецти и Норвегти находящтяся руды (путеш. стр. 13) показывають противное тому; и ежели бы всь жельзныя руды, какь онь думаеть, подземному отню были подвержены, то бы конечно самородное жельзо не могло бы быть ковко; ибо извъстно, какь я вышеупомянуль, чтовсякой чугунь твердь. Юсти ч. І. Вь прочемь сте справедливо, что чъмь менье руда содер-

что в сей матк в не находилося жел вза, но что оно произведено во время плавки. (9).

Я увърень многими опытами, что не возможно получить жельза изь вещества, вы коемь его прежде не было; плавка жельзныхы руды ни что иное есть, какы приведенте жельзной извести вы жельзо. Равное же случается и при плавкы известей, золота, серебра и другихы металловы распущенныхы вы кислоть и сплавленныхы при помощи горючаго вещества. (10).

По семв толь нужномв ошступлени начнемв описы-

Всѣ желѣзныя руды должны прежде плавки бышь прїуготовлены; то есть надобно ослабить ихъ составъ, промывать, обжигать и смѣшивать.

\$. 5.

Составь руды ослабить можно (на Нѣм. рофеп) или посредствомы природы, или помощёю искуства. Перьвое дѣлается, когда выставишь оную на нѣсколько времени на воздухы: что наипаче нужно для спатовыхы руды. (§ 3. г),

жить вы себь горючаго вещества, тымь она менье притигае-

(10) Ежели г. Реомюрь получиль чрезь каленіе костянаго пепаа мягкой чугунь; то сіе есть дъйствіе горючаго вещества костей, учинившаго твердое жельзо ковкимь. Описаніе способа, какимь образомь смягчать чугунь. собр. г. Ардунна стр. 217.

⁽⁹⁾ Г. Ардуино, вы прочемы знаменитый рудословы, товорить, что жельзо, или лучше сказать, жельзныя руды горючимы веществомы вы сте свойство претворяются; но мивите сте не можно согласить сы превращентемы руды вы металлы: что дылается также помощто горючаго вещества. Собр. 2. Ардуина стр. 220, 231, 232.

(§ 3. 1), кои столь неспособны кв плавкв, что безв сказаннаго средства почти во дело не годятся. Воздухв дъйствуя надь ними мало по малу ихь распускаеть и производить ржавчину большей или меншей плошности, которая гораздо способное, немели сырыя руды, ко плавкв. (11).

Можно выставлять на воздухо всякаго роду желъзныя руды; но сіе наиболье нужно для спатовых в рудь. Только однъ охряныя можно плавишь безь таковых пртуговленій. (12).

Время, употребляемое на вывѣтренїе, различно, смотря по твердости рудь, которая или большая или меньшая бываеть. Почти всв спатовыя руды бёлаго цвета дёлаются, по прошестви двухь или одного года, темноватыми или красными: и сте есть самое выгоднъйшее время для плавки: иногда случается что они принимають сей цвъть еще в в надрах в земли, и тогда таковое приуготовление токмо вь нёсколько мёсяцовь совершается. Вторый способь ослаблять составь руды производится помощію искуства.

Разбивають ихь молотами, кои приводятся вы движеніе водою и силою рукв. Но перывый образв предпочитается

(12) Мивиїе ивкотораго неизвіспінаго, вы прочемы имівющаго свои заслуги, сочинителя есть ложно, который утверждаль что не надобно рудь выставлять на воздужь. Смотр. Шреберовы

новыя собранія ч. І. стр. 12.

⁽¹¹⁾ Сте наблюденте доказано многими опышами, что вст желтзныя руды неспособныя кв плавк в двлаются кв оной удобными, по превращении ихв вв ржавчину; по сему весьма нужно на нъсколько времени всъ руды высшавлять на воздухъ.

тается другому, хотя оный гораздо употребительные, по тому что послыдний требуеть болые издержекь.

раздробленныя части должны быть послё обжиганія величиною св мёлкой орёхь; но если онё будуть еще мёлче, то скапшваются между угольемь вы печь, и утутають почти весь огонь; ежелижь крупнёе, то не способны кы плавкы бывають. (13).

Ввиных выстах разбивають руды прежде их вобжиганія; но сіе гораздо удобнье можеть дылаться посль онаго, раздробивь сперва большіе куски на малые.

§. 6.

Нѣкоторыя желѣзныя руды должно также промывать (по Нѣмец. табфеп), а особливо иловатыя (§ 3. 1) с. d, которыя иногда бывають смѣшаны св великимь количествомь глины и песку, что великое неудобство причиняеть вы плавкъ. Руды сти надобно промывать для очищентя ихы оты земли не только безполезной, но и вредной. Ибо вы оныя входить не малая глинистой и огню противящейся земли часть.

Промывающь руду положа ее вы деревянное корышо, имъющее двадцать футовы широты, да два фута глубины, и пропуская чрезы оное воду.

B

9. 7

⁽¹³⁾ ВЪ Даннеморъ, что въ Швеціи, разбивають руды на самыя малыя части величиною въ горошину; но сіє излишный составляеть трудь. Шреб. но: соб. ч. І.

Обжиганіе (на Нѣмец. Жо́мен) желѣзных рудь весьма нужно; ибо онѣ часто бывають смѣшаны св препятствующими плавкѣ тѣлами, какв то сѣрою, сурьмою, мышьяком и проч: которыя должно выгонять парами: но главнѣйшее обжиганія намѣреніе состоить вв томв, чтобь доставлять рудѣ большую рыхлость и слѣдовательно удобность кв плавкѣ. (14).

Руды, кои обжигать должно по причинъ находящейся вы нихы съры и мышьяку, суть синяя руда, нъкоторые крововики (§. 3. 1. f. g.) и колчадань (§. 3. 2. d.), прочте же роды обжигать должно смотря по ихы твердости. Одна токмо охра мало имъеты вы ономы нужды, по тому что она обыкновенно и безы такого пртуготовлентя удобно плавится.

Есть два способа обжигать жельзныя руды: первый производится вы обжигальныхы печахы (на Нъмец. Nostosen Nostades), а вторый нады самыми домнами, вы комхы плавяты руды.

Обжигальныя печи должны имъть длины 40, ширины 36, а высоты от 8 до 10 футовь. Стъны изъкирпича или бутоваго камня сложенныя, должны имъть на каждой сторонъ двъ или три, по 6 дюймовъ въ поперешникъ

⁽¹⁴⁾ Нѣкоторыя почитають обжиганте рудь за ненужное, какь г. Графь де Солмсь о жельзныхь заводахь вы Баруть. (Шреб. но. с.бр. ч. V. стр. 1). А другте напротивы того оное весьма похваляють, какь то нѣкто безьимянный (Шреб. н. соб. ч. I. стр. 13), а особливо г. Валлерти. Вы россти, Швецти, Нѣмецкой земль, Францти, Италти почти всь жельзныя руды вы обжигають.

никъ имъющія скважины, а на переди нарочито большее отверстіе, чрезь котороебь можно было класть дрова и руду. Надобно знать, что таковыя печи должны на сухомь мъстъ стоять, чтобь огонь имъль большее дъйстве

Печи, круглый видь имъющія, предпочитаются четвероугольнымь; ибо сій дълають обжиганіе гораздо ровняе, нежели послъднія. И вы таковомы случать могуть онъ имъть 32 фута вы поперешникъ.

Широкія печи гораздо выгодное узкихь; ибо огонь и вътерь тамь съ большею дойствуеть силою. (15.)

На обжигание рудь употреблять должно сухия дрова, а уголья не годятся.

На надолбъ, то есть на подъ печи, кладутся обыкновенно мълкие уголья и хворость.

Количество дровь, употребляемое на обжигание рудь, бываеть различно смотря по ихь составу. Руды соединенныя съ сърою и съ мышьякомь, и ть, коихъ твердость велика, больше дровь требують, что плавщикамь чрезь опыты извъстно. Напр: одною саженью дровь (Faden) можно обжечь руды оть 60 до 65 пудь. (16.)

На подъ печномо раскладывають плахи и руды слоями, т: е: слой на слой (stratum super stratum), начиная сь в 2 плахь;

⁽¹⁵⁾ ВЬ Даннеморь, гдь выковывають наилучшее Шведское жельзо, обжигальныя печи имыють 40 футовь длины, 36 ширины, да 6 футовь вышины. Шреб. но. ссбр. ч. 1. стр. 53.

⁽¹⁶⁾ Въ Швецти на обжиганте отв 2400 до 2600 ластовъ или 10500 пудъвыходить дровь отв 250 до 300 большихъ возовь. Валл: въ Шреб. но. собр. ч. VI. стр. 337.

плахь; каждый слой должень быть во одино или во два фута толщиною; при томь болье трехь или четырехь слоевь не кладется.

Неспособныя кы плавкы руды смышвають сы другими такы, что одны способствують кы плавкы другихы, чрезы что получается равномырная выплавка. (17). На пр. мышають одну долю охом сы двумя частями ситей руды, или половину охом сы ровною долею обыкнове ной жельзий руды (§ 3.1. f. et b. e.). Ежели находится великое изобилие вы колчаданахы (§ 32. d.), то можно мышать одну оныхы долю сы пятью долями охом и обыкновенной жельзной руды; однако гораздо выгодные ихы совсемы не употреблять.

Продолжение времени, потребное на обжигание рудь, бываеть весьма различно смотря по ихв плотности и количеству рудь вы печь положенныхь; обыкновенно же продолжается отв одного дня до недыли. Ежели обжигание происходить надлежащимы образомы, то всё руды должны равномёрно быть обозжены: надобно смотрёть, чтобы вытеры, дыствуя нады огнемы, не произвелы пламени. Для воспрепятствования оному должно

⁽¹⁷⁾ Г. Гергардь говорить, что малая и большая трудность вы плавкы желыных рудь зависить только от камней и земли, сы коими оны еще вы ныдрахы земли находятся смышены; и что таже руда, будучи вынята изы разныхы мысть, бываеты иногда меньше, а иногда больше кы плавкы способна; но я увырень, что всы чистыя руды подвержены одинакой плавкы, изы какой бы страны оны ни были. Различие сте происходить только оты смыси природою или искусствомы забланной. Гертарды на. стр. 605. 650.

жно прикрыть слои мѣлкими угольями, и самыми дробными рудами; можно также употребить сосновую жвою для удобнѣйтаго удержанія огня.

Когда руда приметь на себя сизой цвъть и можно будеть ее почти разминать руками, то сте есть знакомь совершеннаго ея выжжентя: послъ сего вынимають и разбивають ее молотами на мълькте куски.

Подражая второму средству, должно сырыя руды класть на верх домны. (Ащ бет Gicht roften) (18). Но сему способу можно следовать только вы разсуждени техь рудь, кои удобно плавятся, какы напр: охра и некоторой роды болотных (Refererze) и черноватых руды (по Немец. детейне втаине Сібепбеіпе. Вы семы случать надобно разбивать руды на куски потребной величины. На конецы должно примъчать, что руды посль обжиганія надлежить на оныя влажности воздуха. Лучшая для привлеченім на оныя влажности воздуха. Лучшая для обжиганія пора бываеть зимою; ибо тогда огонь большее ймбеть дыстыве. Спатовыя, сизыя руды и крововики требують большаго обжиганія нежели вст прочія.

\$ 8.

Прежде, нежели начнешь плавить руды, должно ихв смъшивать какв между собою, такв и св существами плавкъ споспъществующими. Смъщенте между собою разныхв

⁽¹⁸⁾ Обжиганте сте производится также вы Шмалкалдень, см. Канкрина; вы Ейзенерцы г. Ферберы о Венгерскихы заводахы стр. 183. Вы ныкоторыхы мыстахы Швецти, Норвегти. Ярсы пут. стр. 17.

рудь болье употребительно (на Ньмец. Усфісинд иптет (ісф)) и изрядно; но не всегда бываеть достаточно; ибо для сего потребно точное свъдение состава рудь и ихь плавкости, которая иногда больше, иногда меньше бываеть.

Песчаную и синюю руду, всякаго рода крозовики и магнить (§ 3. 1.) d. f. g. h.) весьма трудно расплавить (по Нъмец. für fich) firengflüßig), ежели их в не смъ-шаешь св другими рудами. Однъ токмо опыты насв на-учають содержанию вы смъси между собою рудь; однако же должно примъчать, что ко всъмы симы сказаннымы рудамы можно примъшивать третью долю или половину охры, болотной чернаватой или обыкновенной жельзной руды.

Для удобнъйшей плавки во всъ сіи руды послъ обжиганія надобно прибавлять известковых вамней (19). Количество оных вываеть различно от в б до 25 пудь (20) на сто руды. Не худо и сіи употреблять обозженыя.

Для рудь не столь удобныхь кы плавкы, должно оныхы употреблять большее количество; напримырь; охру можно

⁽¹⁹⁾ Г. Юсти думаль, что и самые известковые камни превращаются посредствомь огня вы жельзо; но мныте сте весьма ложно. Известь ничего болье не производить, какы токмо дылаеть плавку чище, спостышествуеть превращению металлической извести вы металлы и нысколько сыбдаеть стру. Хими. соч. ч. П.

⁽²⁰⁾ Сверхв извъстных в камней употребляются на такой же конець опока, пепель отв костей, лерева и мыл ныя всщества; напр: вв Зенеликъ беруть 43 на 100 опоки и пепла: Шреб. н. собр. ч. І. стр. 17.

но плавить св приложением от 8 до 10 частей на сто известковаго камня (21).

Жельзныя руды снатовыя, или известковыя, (§. 3, 1, i) должно мышать или сы охрою, или сы глинистыми каменьями, которые употребляются вы тыхы токмо мыстахь, вы коихы ныть другихы руды, какы вы Ейсеньерцы вы Стегермаркы на сто фунтовы спатовой руды берется оты 8 до 10 фунтовы глинистаго камня или глины, или оты 25 до 50 фунтовы охры.

Кварцъ и кремнистые камни (по Нѣм. Quartz, Rieselarten) иногда также весьма способствують къ доброй выплавкъ. Прежде употреблентя должно оные также обжигать. Камня сего довольно оть двухь до пяти фунтовь на сто фунтовь руды. Кварцъ можно мъщать не безь пользы со всъми желъзными рудами, а особливо съ рудами синеваты пи, со всъми родами крововика и съ рудами слатовы-

⁽²¹⁾ Г. Юстій утверждаеть, что йзвести не должно быть болье, какь оть 6 до 12 частей насто; но количество сіе премъняется, смотря по обстоятельствамь, до цьлой четверти. Вы Барна ть вы Швеціи кладуть четвертую долю известковаго камня. Шреберь собр: ч. І. ст. 144 вы Баруть 10 на сто, Шреберь ч. V. вы Солингень 14 на сто. Шреб. нов. зал. Т. ІІ. вы Кенигсбронь 14 на с. Шреб. нов. зал. ч. ІІІ на Юрьюзенских заводах вы Сибирь оты 14 до 15 на с. Палласова путешествія. Ч. ІІ. на Златоустинских и Киштымских заводах іб на сто. на Нижнетагильском заводь оты б до 7 на сто. на Петролавловском и Каменском заводах оть б до 16 на сто. Паллась ч. ІІ. вы Клейнбодень, что вы Тироль, 33 на сто. Ярсова путешеств. стр. 119 (но сіе великое количество превосходить правлоподобіе) вы Іогань-Георгіенстать вы Саксоніи 14 на сто. Ярсь стр. 132.

ми (§ 3. 1. f. g. h. i.), и я съ онымъ производилъ плавленте, которое было гораздо свътляе и чище.

Вь протчемь надобно мъшать богатыя руды сь рудами малаго содержанія, ежели оныя различныхь родовь и видовь, и дають оть 30 до 50 на сто чугуну. (22)

Сказав в каким вобразом в приготовлять жел взную руду кв плавк в, начну теперь говорить о выплавливаніи, оной приведши наперед вразсужденіе о печах в, кои употребляются для плавленія рудь. Вообще находятся три рода печей, в в которых в можно плавить жел в зо. Перьвая называется Доменною печью или домною. Вторая н в сколько той помен в е; и называется сыродутным в горном в, по Н вмецки фов или Стибобст; а третей род в печи есть род в горна с в лункою виррепбецет тоб бобет. Домна есть без в сомн в на наилучшая печь; сыродутныя употребляются еще в в Швецти и в в нь мецкой земль, а горн в с лункою вышел в давно уже везла в мль, а горн в с лункою вышел в давно уже везла в мль в на печь в на

⁽²²⁾ Желбзныя руды въ Варутъ при выплавкъ дають оть 40 до 60 на сто. Солмсь въ уломянутомъ сочиненти; въ Солингинъ оть 30 до 40 на сто; въ Даннеморъ 50 на сто Шреверъ. въ Кинигсвроннъ 15 на сто Шерверъ; въ Лудвигсталъ 30 на сто. Шреверъ ч. ПІ нов: камеральныхъ сочинентй. Въ Туррахъ, что въ Стеермаркъ оть 32 до 33 на сто. Германъ о Бресцтонской стали 1781. На Верхнетуринскомъ заводъ въ Перми 50 на сто. на Катавъивановскомъ заводъ въ Уралъ отъ 55 до 56 на сто. Паллась ч. І. Въ Киновскихъ заводахъ отъ 30 до 45 на сто. Георгиева путешестви П. Въ Ейзенъерцъ, что въ Стеермаркъ, отъ 30 до 33 на сто. Ардунновы записки стр. 204 въ Кенигсгиттъ въ Гарцъ отъ 30 до 40 на сто. Ярсов: пут: стр: 156. Нордмаркъ въ Швецти 30 на сто. Ярсь стр. 185 въ графствъ Лаурвигъ въ Норвегти отъ 40 до 50 на сто. Ярсь стр. 276 въ Моссъ въ Норвегти отъ 30 до 36 на сто. Ярсь стр. 285.

ав изв употребленія, кромѣ россій, гав некоторые деревенскіе плавильщики оной употребляють (23).

Главных в частей доменной печи щитается восемь: 1) внутреннія ствны, 2) внутреннія ствны, 3) кожух , 4) стоки, 5) внутренняя полость, 6) куть, 7) фурма и 8) мьхи.

Внышнія стыны по Ньм: (Dfenftoct) представляють паралелопипедь, вышиною вы 26 футовы и болье. Онь утверждены на крыпкомы каменномы или кирпичномы основаніи, толщина ихы не равная. Та стына, сквозь которую выпускають сплавленной чугунь (по Ньм. Stichfeite) должна быть вы 5 футовы; вы которую вложены мыхи (по ньм. Waserseite) также вы 5 футовы; противуположенная сей (по ньм: Schusseite) вы 6 футовы, а четвертая только вы 4 фута.

Внутреннія стъны или внутренній печи слой (по Нъм: Обепбивет), коего толщина перемѣняется от 1½ до 3 футовь, заключають то полое мѣсто, которое собственно печью именуется. Для сего употребленія за наилучте камни почитаются мыловатые (по Нъм: Zalc, Gestellestein.) Но какъ они рѣдки, то употребляють во многихъ мѣстахъ сланцовые камни, перемѣшивая оные съ великимъ количествомъ котечьяго золота или дресвяныхъ камней. Стѣны сіи должно дѣлать и сводить съ великою точностію (24.)

averque a Convolue exil poras Ko-

⁽²³⁾ ВЪ Енисейскъ въ Сибиръ Палласъ ч. III, стр. 171. въ Даурїн Георгіева путешествія Т. І.

⁽²⁴⁾ Вы накоторыхы макторыхы макторы вы Ейзены-Эрца что вы Стермарка, употребляють также сы успахомы извастные

Кожухъ находится во вившних ствнахв, и имбеть видь уръзанныя пирамиды. Онь должень бышь вышиною вь 28 футовь такь, чтобы вныти стыны и кожухъ составляль въ вышину 54 фута. Стоки, (по Нъм: Abzuchten) служать къ испечению влажностей выплавкъ вредных в. Они должны быть под в горном в в основании, точно подв лодомъ очага (по Нъм Serditein) и имъть вв діаметръ 6 дюймовь. Ихъ можно дълапь до четырехъ, а положение должно бышь накресть такь, чтобы два верьхние были перпендикулярны къ другимъ двумъ.

Полость или горнъ (по Нъм: Schacht) должна имъть четвероугольную фигуру, коея діаметерь не вездв одинакой величины (25) но въ низу очага (im Berde) въ 22 (26) въ срединъ (іт баске) въ 50, а при устью оть 22 до 24 дюймовь (по Нъмецки im Sezrohr oder Schürherd) вы

камни и глину для внутренних ствнь. Между внутренними и внъшними ствиами не надобно оставлять полое мъсто, которое в Швеціи наполняють огарками и глиною; но объ ствны должны быть плотно соединены, чрезв что онв болбе противиться могуть дбиствию огня.

(26) Вь Швении очагь шириною вь 12 дюймовь, а длиною вь 24. Валленій въ Шребер. н. з. Т. II. стр. 395. Но мнъ кажется, что четвероугольной горнь лучше.

⁽²⁵⁾ Вь Швеціи имбють почти всь доменныя печи внутри круглой видь, а очагь четвероугольной. Домна имбющая крутлую фигуру усиливаеть жарь болье; однако же ихв такимь образомь не должно строить; по тому что сте большимв подвержено издержкамв, при томв отарки пристають во скоромо времени ко стонамо, и составляють круглой видь. Ихв строять и круглыми и четвероугольными: на примърь домны вь Баруть четвероугольны; вь Солингинъ круглыя, вы Торгеловы круглыя, Шреберь; вы Ейзенэрцы четвероугольныя. Ардуйновы записки стр: 202 и проч.

сота горна (по Нъмецки im Lichten) от пода очача до устья (по Нъм: vom Berdstein bis зит Schürherd) должна быть непремънно въ 24 фута (27).

Очагъ (по Нъм. Бегд) есть пространство между подомь и формою, въ которой производится плавка. Подъ
покрывается квадратнымъ такого же свойства камнемъ, какимъ обложены внутреннія стъны, и которыя должны быть
на ономъ основаны. Толщина пода бываетъ въ полтора, а
ширина въ три фута квадратныхъ, и кладется наклонно
къ той сторонъ, въ которую должна стекать руда. Форму (по Нъм. діс богте одет даб Свеїєп) дълаютъ изъ
красной мъди наподобіе отръзанаго конуса. Нижняя часть
бываеть плоска, а верхняя полукружіемъ, отверстве же
оть 15 до 20 дюймовъ. Въсу въ ней обыкновенно отъ
90 до 100 фунтовъ. Поелику она имъетъ длины 18 футовъ, то должно быть въ полукружіи, кое находятся вну-

Вь сихь домнахь, если наблюдаемо будеть содержание, жарь бываеть гораздо больший, нежели вь другихь; онъ требують менье уголья, а металла выплавливается болье.

Домны делають вь Торгелове, что вь Помераніи, вышиною вь 30 футовь. Шреверовы записки, вь Солингент вь 24 фута Шреверь н. з. Т. П. вь Трейвахе, вь 22 фута: почти всё домны въ Россіи вышиною бывають оть 14 до 15 аршинь. Домны вь Ейзенерце, вь Стеермарке, вь 16 футовь и з дюйма. Ардуиновы записки стр. 202. Вь Іоганъ-георгіенсталь, что вь Саксоніи оть 21 до 22 футовь, Ярсь стр. 131. Вь Бланкенбургь вь 28 футовь, Ярсь стр. 164.

⁽²⁷⁾ Домны в Швеціи и Россіи бывають обыкновенно гораздо болье, нежели вы Ньмецкой земль, и сльдовательно ихь полость простирается вверьхь (im Lichten) оть 28 до 40 футовь; но довольно бы было высоты вь 24 фута, каковая высота бываеть гораздо удобнье.

три формы, и кое называють гороловиною оныя, ширины $2\frac{1}{2}$, а вышины 2 дюйма (28). форма ставится на 11 или 12 дюймовь выше плиты, или пода горна (по Нъм. Serbeftin) и нъсколько ближе къ лъвой сторонъ, такъ чтобъ находилась почти у самаго центра полости; и наклонена была отъ 18 и 20 дюймовъ къ поду горна, раздъляя горизонтальное положение на 90 градусовъ (29).

Два мъха должны быть здъланы изъ яловой кожи, хорошо выдъланной, длиною въ 12 футовъ, шириною спереди (по Нъм. ат Корбе) отъ 18 до 20 дюймовъ, а съ задняго конца въ 30; вышина же съ сей стороны должна быть отъ 48 до 50 дюймовъ.

Мѣховыя трубки выливають или изъ чугуна, или выковывають изъ полоснаго жельза, длиною оть 40 до 48 дюймовь, отверстве у самаго мьха должно быть оть 9 до 10, а отверстве, кое выходить въ горнь, въ два дюйма.

мъхи надобно устанавливать такъ, чтобъ вътръ дуль итсколько накресть (30).

9 10.

(28) Жерло формы, имвющее полуокружную фигуру, гораздо превосдодиве круглаго, по тому что возлухв удобиве вв ономв распространяется.

(29) Положение перемъняется смотря по качеству и смъщению рудь. Наклонность должна быть тъмь большая, чъм меньше плавки руды. Форма должна также быть поставлена на 2 или 3 дюйма ближе къ лъвой стънъ, поелику въ семъжъстъ руды удобнъе разплавляются.

Вь Ейзеньэрцт вь Штеермаркт употребляють формы тлиняныя и ставять паралельно; но сте употреблять можно

токио во домнахо сего моста.

(30) Вь некоторых выплах при доменных печах употребляють ченыре меха; по чему и можно св меньшим воличеством уголья, и вы меньшее время выплавить большее количество жельза; какы вы Трейсаль, гды есть домна сы Воть наилучшій способь строить домны; теперь можемь мы приступить кь описанію способа плавить жельзныя руды.

во перывых выдобно нагръвать печь съ недълю дровами; по томъ наполнять всю ее угольями, подъ кои подложивъ огонь, раздувать оный мъхами.

СЪ начала надобно класть нѣсколько токмо фунтовъ хорото обожженой руды, по томъ умножать мало по малу количество оныя и продолжать до тѣхъ поръ, пока огарки (Бфафен) не будутъ вытекать цвътомъ черные, что въ формъ увидъть можно.

Когда растопившаяся руда простоить 12 часовь, то отворивь находящееся вы ствив отверстве (по Нвм. об чиде), которое замазывается накрыко вязкою глиною, выпускають оную вы пещаныя борозды (по Нвм. Усерстве ветв).

Огарки надобно выпускать чрезъ три или четыре часа до третьяго дня, въ трети же спустить и самой металлъ (по Нъм. ordentich abstechen); лослъ сего располагають талинь образомъ, что расплавившейся металлъ можно бу-

г замен за селе де за деть

⁴ мвхами, два изв воловей кожи, а два изв дерева, находящиеся напрошиву перьвыхв. Последние на дюймв выше, мо всё четыре имбють наклонения отв б до 9 град. Такая домна вв 20 арш. вышиною, есть и на Невьянскихв заводахв вв Сибиръ. Вв сей домнь выплавливають вв сутки чугуна 700 нудь или 280 центнеровь. Паллась ч. І. Вв Англи употребляють цилинары св воздушими насосами (Windtrompeten); гв Швеции пользуются водяными мвхами (Waserlotten), но всегда почти лучше употреблять мвхи обыкновенные.

деть выпускать вы сутки разы по 10 или 15, ежели плавка надлежащимы происходить образомы, огарки должны быть темнозеленые сы пробылью или лазурью. Если же они черны, то сте доказываеть, что металлы не весьма еще очистился: еслижы они очень былы, то сте непреложнымы есть знакомы, что металлы весьма плотены и тверды; такы что оной ни кы чему не можно употреблять кромы дылангя изы него стали.

Такой металлъ называется чугуномъ (по Нъм. Яовейбеп); по тому что онъ еще къ ковкъ неспособень, не гибокъ и не чистъ.

Ежели выплавленой чугунь хорошь, то вы переломы бываеть плотень и имбеть внутри маленькие воздушные тарики [Rleine Augen oder Liftblasen] и темносбраго цвыта. Если оно цвыта былаго, то сие есть знакомы, что оны весьма твердь.

Чугунъ выпускають въ завланныя въ землъ близъ горна борозды, или формы, которыя дълаются изъ песку, глины, пеплу, или отарокъ (Новетветь). Но лучше на дъланте оныхъ употреблять одинъ песокъ, перемъщенной съ отарками, по тому что глина, прилепляющаяся къ выплавленному металлу, препятствуетъ часто чистой переплавъвля ковки, а особливо когда сплавленные руды были весьма глинисты.

Выпускъ металла (по Нъм. Сапъ, Номе) бываеть различнаго въсу; обыкновенно долженъ онь въсить от 300 до 400 фунтовъ; но можно дълать и меньшимъ количествомъ такъ, что отъ 20 до 30 выпусковъ не болъе 400 фунтовъ составять. Сте бываеть въ такомъ случаъ, когда спускають весь растопившейся вы металлы круглую яму. Огарки, какы скоро нёсколько простынуть, снимають, по томы плещуть на находящейся еще вы жидкости металлы воду, и снимають кругами, которые дёлаются оты простыванія металла. (31)

Для произведентя мягкаго и хорошаго жельза, лучше дълать выпуски въсомо ото двухо до трехо центнерово; по тому что чугуно чрезо охлажденте водою теряето много своей гибкости, полученной во плавильной печи.

Потребное количество уголья зависить много оть вещественности рудь, и оть прибавлентя къ онымъ флусовъ Зияфаде Flugarten.)

Когда бывають разные роды рудь, то надобно мъшать их втакъ, чтобь изо ста руды металлу выплавливалось от 30 до 50 фунтовь, какъ уже о семь выше сказано; и въ такомъ случат на выплавку 150 фунтовь, хорото перемъщанной и обозженной руды, потребенъ обыкновенно уголья одинъ коробъ въ 14 квадратныхъ футовъ.
Самое качество уголья много къ тому способствуеть.
Они должны быть непремънно изъ весьма сухова дерева;
наилучите бывають изъ деревъ твердыхъ, какъ то дуба,
бука, и пр. (вате Rohien); гаъ же такихъ деревъ нъть;
тамъ надобно употреблять сосновые уголья, или одни, или

⁽³¹⁾ В Даннеморъ и в Ейзень Эрцъ в Швеціи и Штеер-маркъ льють слитки въсомь от 10 до 20 цент. и принуждены бывають ихь ломать для перевозу. В Барутъ от 10 до 12 цент. Солингенъ от 8 до 10 цент. и прино я способа сего хвалить не могу, по тому что толь великое количество металла, вдругь выпускаемаго, не можеть совершенно очиститься.

перемъщеные съ другими; когда уголья кръпки, то можно класть въ плавильную печь большее количество руды.

Знаки, по которым судить можно, хороша или ху-

Когда увидять, что къ отверстю формы прилъпился кусокъ желъза краснаго цвъту, которой называется носомъ (сіпе Жабе,) то надобно оный тотчасъ отшибить, дабы онъ не препятствоваль дъйствию вътра. Ежели огарки черны и не удобно текуть, то сіе есть знакомь, что надобно прибавить въ печь угольевь, или наклонить болъе трубки мъховъ, или наконець, что вътръ весьма слабъ.

Если напрошивъ того текуть огарки удобно и свътлы, или какъ говорится текуть живо, и когда они довольно темнозелены для желъза мягкаго, и бълы для стали, то огонь въ самой поръ. Черное пламя, которое показывается на верьху по срединъ, означаеть, что къ стънамъ прилъпилось много полусплавившейся руды, (по Нъм. Оfenburten) въ такомъ случат надобно прибавить угольевъ, безъ чего домна наполнится тотчасъ симъ веществомъ, и чрезъ то воспрепятствуетъ хорошей выплавкъ. Когда больше нежели должно насыплють руды, то бывають огарки грязны, неудобъ текучи, а желъзо дълается весьма кропкимъ, исполнено бываетъ ноздрей, и при ковкъ много онаго теряется.

Недовольное количество руды вы горны познается, когда пламя на верьку весьма скоро пропадаеть, когда прыбыть онаго весьма быль; когда вновы руда и уголья прибавляемыя весьма скоро осядають, и когда выплавка охолодывы черны-

чернветь; тогда должно прибавлять руды по твхв порв, пока огарки начнуть нъсколько бълъть.

Ежели ствны около горловины побъльють, или когда пламя будеть показыванься бълое, что случается, когда жарь вь домнъ весьма силень: то надобно прибавлять руды; но если пламя перемвняеть свой цввть изв синяго на желтой, составляя остроконечную пирамиду, то сте есть знакомв, что руды прибавляють вв должном в количествь: когда недовольное количество руды, или весьма великое количество жара бываеть, то растопленной металль кажется темнострь, твердь и такой, котораго при ковкъ трашится мало; сте называется (по Нъм. вівід віябен), когда видять, что чрезв форму падающих в чорных в каплей такое же количество, как и бълых в, то выплавка такова, каковой ей быть должно; если же чорных вольшее количество, то сте есть знакомв, что надобно прибавить угольевь; большее число бълых в пребуеть противнаго.

Когда огарки восходять до самой формы, то надобно дать имь стечь. Иные спускають одни огарки безь металла нъсколько разь вы сутки, но лучшее средство выпускать всегда вмъстъ съ металломы или нъсколько прежде, а особливо, когда опредъляють выплавку для ковкаго желъза.

Изв сего явствуеть, что качество чугуна зависить много от образа управленія доменной печи (32) когда она весьма наполнена рудою при маломв вътръ и количе-

⁽³²⁾ Не льзя сказать, что бы та или другая руда хорошій или худый давали чугунь; сіе зависить совершенно оть старанія, по тому что наилучшая руда дасть худое жельзо, ежели не

личеств угольевь, то весьма ясно, что металль не имьль времени очиститься. Разнородныя тьла притытенных къ металлу препятствують ему течь свободно, по чему и должно будеть оный очистить чрезь ковате съ великимь ущербомь металла.

Когда въ плавильной печи руды мало, то жаръ разрушаеть зерна металлическия, и слитокъ дълаеть твердымъ и ломкимъ. (33)

Доменная печь соотвётственно всёмо правиламо построенная можето выдерживать огонь чрезо цёлой годо, а иногда и долёе безо всякой починки; во ней можно еженедёльно выплавлять чугуну до 400 центнерово; (34) но во семо случаё печё должно быть по крайней мёрё вышиною во 24 фута и имёть соразмёрную широту.

§ 11.

Прежде нежели начнуть переплавлять вы крицы и ковать жельзо, должно разобрать всь сорты чугуна выпущеннаго

(34) Вь Торгеловъ еженельльно получающь чугуну 135 корабельн. фунтовь или 409 центнеровь. Шреберь. нов. собр. Ч. І.

будуть умъть управлять огнемь и истинное рудь смъшенте не будеть дознано.

Сте есть главное обстоятельство, чтобь жарь доводить сколько возможно до высочайшаго степени механическими средствами, по тому что чрезь то можно умножить присыпку руды не присовокупляя соотвытственно оной уголья, если только сооруженте печи тому не воспрепятствуеть, и очищенте дылается надлежащимь образомь. Жарь увеличивается по мырь мыховь, и скорости ихь движентя, отдалентя формы оть основантя своего кы центру домны, большаго приближентя мыховыхы трубокы кы торловины формы, большаго наклонентя оныя у меншаго дтаметра ея горловинки и на конещь по мырь нискаго ея положентя.

щеннаго из в домны. Я уже сказаль что чугунных свинки бывають высомы от трехь до четырехы центнеровы; пластинки же от 20 ти до 30 ти фунтовы. Оны или плотины, цвыта темносыраго, и мылкозернисты; или былаго блестящаго цвыта, иногда очень лучисты и со многими воздушными пузырьками.

Первой сортв даеть мягкое жельзо, а другой твердое (35); но как в можно то и другое (36) обратить вы доброе жельзо и хорошую сталь единственно посредствомы ковки, то ясно, что оная предполагаеть великую точность и знанте.

A 2

AAA

стр. 156. в В Барут 200 цент. в Солинген от 200 до 280 центи. в Даннемор 5 от 315 до 378 центи. в Кенигсбрунн 305 центи. Шребер 3; в Трейбах 6 свыше 400 центи. Германнова лутеш. Ч. 1. стр. 136. на Невъянском 3авод в в Сибир 1960 центи. Паллас В Ч. 1. в Погангеоргіенштат 106 центи: в Геннрихсгрин в что в Богем 130 центи. Ярсово лутешеств стр. 134, 135. в Кенигсгитть что в Гарц 21 центи. Ярс 6 стр. 159: (но сте извъстте нев роятно, да и сам В Г. Ярс в утверждает в в нижесъ дующем в, что из двух в печей чрез 10 м сякая печ дает в в нед блю бол 48 до 360 центи. Ярс 6 стр. 212.

(35) Поелику плиты не имбють вь себь столько горючести и естественно гораздо тверже, нежели куски чугуну самаго большаго вьса; и нькоторой безьимянной писатель вь Собраніяхь сочиненій Г. Ардуино, утверждаеть ложное положеніе говоря, что куски чугуна вь ЕйзеньЭрць, что вь Стермаркь, дають мягкое токмо жельзо, по тому что имбить они широкую поверхность и малую толстопу. Ардуина собран. стр. 217.

(36) Вь прочемь полагають, что вь рудахь мало содержится

мьди, цинка, никеля; но сте весьма ръдко бываеть.

Для получентя хорошаго жельза (по Ньм. Ефитоветь бет), которое есть главнымь предмытомы сего сочинентя, должно разсмотрыть слыдующее: 1) горыв кричной, 2) фурму, 3) мыхи и 4) молоты.

Горнъ Кричной (по Нѣмецки Frishherd, Schmideherd.) должень имѣть четыреугольную фигуру, коего бока обложены чугунными плитами, имѣющими 28 дюймовь вы ширину и 20 дюймовь вы длину. (37)

Подв горна (по Нъмец. вст Вовен) надобно дълать изв камня силь огня сопротивляющагося; подв коимв дълаются два канала (по Нъмец. Мозифен) для спуску влажностей. Камень сей долженв наклоненв быть отв двухв до 3 хв дюймовв кв стънь противуположенной формь, и надобно ему дать положение соединенное св плитами такв, что бы горны здълался длиною отв 20 до 24 дюймовв.

на передней плить надобно быть отверство надь самою формою, дабы сокь вы оную стекать могы.

форма завланная изв мвди бываетв ввсомв отв 20 ло 24 фунтовь; жерло оныя, имвющее фигуру полу-кружія, вв ширину должно быть вв полтара дюйма и вв одинв дюймв глубины; положение ея бываетв на 16 дюймовв выше пода (по Нвм. Водетист); она должна имвть

⁽³⁷⁾ В В Даннеморт горны имтеть 30 дюймовь вы длину, 26 вы ширину и 12 вы вышину; положение фурмы оть 8 до 9 дюймовы выше фокуса Шреберь: Вы Ейзень Эрцт вы Штеермар-кт расковошной горны вы 18 дюймовы длины и ширины. Ферберь о Венгерских ваводах в стр. 354.

имъть такое наклонение (по Нъмец. Гай вавен), что бы жерло оныя прямо придвинуто было кЪ соединенію плиты св подомв; но сія самая же форма должна опущена бышь вы горны токмо на з дюйма. (по Нъмец. im feuer bervorragen.) Armson da exiles come concept constant

Мыли при горны могуть быть деревянные соотвытственно менъе тъхь, какте употребляются при доменныхъ печахь; и должны имъть тоже положение какь и при оныхв.

Молоты бывають различной величины, смотря по употребленію, ко каковому они назначены. Самые больтіе или боевые (Ефтіедераттег) въсомь оть 6 до 9 центтнеровь, или от 18 до 22 пудь (38); расковочные должны бышь по крайней мъръ во б ценшнерово; тъже коими тянуть полосы, оть 2 хв до 4 хв центнеровь.

Смотря по нужнымь силамь кь приведению ихь вь лвижение, надобно имъть молоты съ тупыми рукоятками и св рукоятками острыми. Для приведентя первых в в движение не требуется великаго количества воды, поелику подставка бываеть около средины рукоятки. Истонченной конець рукоятки послъдних служить къ польять ихв св большею скоростью по причинъ ихв тяжести, которая бываеть меньше, но удары вдвое сильняе. КЪ приумножению сей скорости, копорая весьма важна при выплягивании желбаных полось, при конць молошовой рукояшки подкладывающь жельзную бляху или каменную плиту, на кои сей конець упадаеть, и кои своею упругостію усугубляють удары.

A 3 man day and Tipe-

⁽³⁸ Вь Даннеморъ молопы бывають въсомь отв 7 до 9 ти центнеровь. Шреберъ.

Прежде нежели начнуть переплавлять чугунь вы кричномы горны, надобно набить туго поды онаго мусаромы, состоящимы изымылкаго уголья и пеплу такь, что бы сей мусарной поды имыль вы толщины своей половину фута; и сандовательно настоящая глубина плавильнато горна должна быть оты 14 до 16 дюймовы; углы горна надобно нысколько наполнить, дабы по средины онаго здылалася лунка, и разплавляющися металлы вы оную собираться могы. (39)

Послъ сего кладуть нъсколько кусковь от прежней работы оставшіяся на жерло фурмы, а на оные чугунных слитки: разводять огонь и пускають мѣхи.

Если хотять лить плиты (Blatteln), то ненужнокласть вышесказанных в кусковь вы горны, поелику сив и безь сего удобно расплавляются.

Количество расплавляемаго въ одинъ разъ металла, не должно превосходить трехъ центнеровъ. Обыкновейно кладуть онаго въсомь от двухъ центнеровъ или от двухъ центнеровъ или от до 6 пудъ. Когда хорошее будеть употреблено уголье и сильной произведется вътръ мъхами; плавка въ три или четыре часа совершается: если же къ плавкъ употребляются плиты, по оная еще скоряе происходитъ; чъмъ нарочитое количество угля зберегается.

Ifo

⁽³⁹⁾ ВЪ Штеермаркъ и Крейнъ прежде переплавки чугуна обжигають оной; но сте ненужно, если выплавка чугуна въ доменной печи здълана порядочно.

По совершенти переплавки и очищентя надобно оставлять слитокъ (по Нъм. den Deichel) около часа времени въ горнъ, дабы оной нъсколько, остыль и остановить ходъ мъховъ.

Когда слитокъ ссядется, то кладуть его подъмолоть и разбивають на два или три куска; которые по томь разкаливають до тьхь порь, пока побъльють, и тогда ихъ кують и приводять въ менште куски, бруски или полосы.

Если очищение здълано хорошо, то довольно токмо вышепомянутые куски раскалить, чтобы ихъ ковать было можно; но если выплавка изъ доменной печи учинена непорядочна, то должно держать ихъ въ огнъ до тъхъ поръ, пока побълъють.

Потребное количество угля непостоянно; отъ 8 до 10 онаго мъръ, содержащихъ въ себъ 14 футовъ кубиче- скихъ, довольно для 100 фунтоваго слитка.

(40) Угару не должно бышь болье какь 4 на 100; но сте зависить наппаче от чистоты большей или мень-

⁽⁴⁰⁾ В Б Гарць из 7 центнеровь чугуна получають 5 центнеровь кованаго жельза. Почти везль вы Швеціи изь 13
Пентнеровь выходить 10 центнеровь кованаго жельза. Вы
Лаузниць, Маркь Бранденбургь, вы Торгеловь и Баруть
8 центнеровь чугуна дають 5 центнеровь кованаго жельза,
и сльдовательно угару бываеть болье или менье трети.
Преверовы собранія и Камеральн. сочиненія. Во Франціи
Стваеть угару по крайней мьрь третья часть. Вы Солингеть угарь восходить до трети; вы Кенигсбронны и вы Людвін Вигсталь до четвертой; вы Россіи почти вездь угару бываеть токмо треть. Вы Ейзеньерць оть 12 до 17
процентовь. Ардуин. собранія стр. 209; вы Крайнь 10 процент: Ардуин. Собр: стр: 209; вы Крайнь 10 процент. Ярсь

меньшей расплавленнаго чугуна и перемъняется отъ :

на конецъ для полученія возможнаго добраго кованато желъза надобно наблюдать слъдующее.

Надлежить спустить сокь прежде, нежели вынуть слитокь изы горна; а иногда спускы сей и повторять надобно: напротивы же того не должно дылать онаго часто, если желають получить мягкое и ковкое жельзо; поелику на такой конецы потребно, что бы слитокы имыль всегда надлежащее количество горючести будучи вы горны, и что единственною причиною бываеть ковкости и вязкости жельза: и такы чымы болые бываеть горючести вы металлы, тымы мягче оный бываеть, но однакожы количество оныя не должно быть сы лишкомы, дабы огнь могы очистить посторонныя тыла вредныя ковкости. Сокы должень быть плывучь и чисты.

Для увеличиванія очищенія от времени до времени бросають во огонь обозженной кварць, огарки, а иногда толченой известковой камень.

Если огонь будешь съ лишкомъ силень; что можно узнать по пламени и по черному дыму; тогда надлежить бросать въ оной металлические огарки или старое жельзологова да да село простава да село преде да село простава да село преде

Часто должно мъшать растопляющейся чугунь; направлять вътерь и огонь съ точносттю и прыскать на уголье воду, чтобы обратить на средину силу огня.

(Когда

стр. 105; в Кенингситъ около трети. Ярсъ стр. 161; в Графствъ Лорвигъ в Норвеги 25 процентов В, Ярсъ стр. 282. (41) Гергардъ в В Ярсовомъ Путешеств: стр. 721.

Когда узнано будеть, что довольно натопилося мет талла; то должно жельзнымь ломомь пробить оной до дна и оскресть около ствнь, чтобы тьмь отделить оной оть сихь и собрать его вь одинь слитокь.

.eas nim \$013 brotto attiga es energe -

Для распіягиванія частей слитка (по Нъм. Streefen, Ясебен) вынутаго изб горна, и для доставленія имб различных видовь; надобно их сперьва раскалить вь другомь меньшемь горнь (Ясебрет). Каленіе иногда потребно до побъленія. Чтобы получить мягкія и ковкія полосы, надлежить бить молотами со всевозможною скоростію; угарь при сей работь не должень превосходить от двухь до 4 х фунтовь: уголья древесные и при сей работь гораздо бывають лучше прочихь; хотя вь протчемь можно тянуть жельзо при помощи каменнаго уголья или торфу. (42)

Кованное жельзо обыкновенно раздыляють на два сорта; на жельзо холодно-ломкое и жельзо калено-ломкое.

Жельзо холодно-ломкое узнать можно по тому, что въ разломь онаго бывають искры крупныя и блестящія; и если поведешь по немь рукою, то кажется шероховать тымь,

⁽⁴²⁾ ВЬ Англіи, Франціи, вь Солингент и проч. кують жельзо при помощи землянаго уголья; да и вь Штеермаркт начали употреблять оныя сь великою выгодою. Можно также употреблять оныя и при переплавкт чугуна; но сказать правду, древесное уголье гораздо бываеть лучше, если токмо вь довольномь количеств имьть оное можно. При жжени торфа кують и вытягивають жельзо во многих в мьстах в, между прочимь и вь С: Галль вь Штеермаркт. Ферберь стр. 315.

руды содержащія в себ в мало горючести дають обыкновенно таковое жельзо; если сте неудобство не будеть отвращено во время обработованія его.

Жельзо калено-ломкое весьма гибко и ковко, когда оно жолодно; но когда его раскалять до того, что оно завлаешся бол ве краснымв, нежели вишни; то иногда ломаешся оно посрединъ самой полосы, а особливо подъ молотовыми ударами. (43) One see 14

Мягкое жельзо познается чрезь то, когда вь отломъ имъеть сизой цвъть; оно ковко и холодное и удобно береть его пила; но будучи вылощено, не имветь такого лока и блеску.

Самой надеживищий знакв, что жельзо хорошо выковано, есть тоть, что полосу до половины разсвиенную можно совстмо согнушь во двт части такъ, что при семъ согнушти она не переломишся. Изъ наилучшихъ соршовь сего жельза шянуть самую тонкую проволоку и

MO-

⁽⁴³⁾ Г. Боантъ утверждаль, что сін два свойства зависять или отв мышьяка или отв сбры; кислота мышьяковая, говорятв онь, причиняеть вы жельзы ломкость вы холодномы состояни онаго, а кислота сфрная во раскаленномо. Но не опровертая далбе сего мибнія навбрно ушверждать можно то, что доброта или худоба жельза зависить особливо от обработыванія онаго ; и что то и другое жельзо можно произвесть чрезь обработывание на заводахь. Двян: Швелск: Акад. Част. 13, стр. 212.

можно его разбивать въ листы столь же тонкіе, какъ

§ 15.

До сего дня лучшее жельзо выходить изь Швеціи; причиною тому, какь я уже сказаль выше, не жельзных руды, но образь обработыванія ихь. Но какь сій пріемы не составляють существа самыхь рудь, то безь сумньнія и вь Россій можно выковывать столь же хорошее жельзо, какь и вь Швецій; и я сочту себь за особливое щастіе, если сіе мое сочиненіе на таковой конець полезно быть можеть.

⁽⁴⁴⁾ Нѣкто Екерманнъ разбиваль желѣзо 1773 года въ Стокгольмѣ въ толь тонкте и гладкте листы, что можно было изъ оныхъ дѣлать весьма хороштя обои. Вѣдомости Берлинсктя 1773.

ВЬ Вендгофенъ вь Австрии дълзють столь малые изъ жельза крючки, что центнерь оных продается по 80, 200 тульденовь.

монию ото разбинать въ висти стора по попис синки почина в во почина бумата (44) и стора се се се се станата втем

Dygo objects al. 7x 3 may represent associa-

до сего для дучиее медро выходить извется у причиние мето и причина и мето и м

Bb Bevarous the decutory abanomic enious name as methen actoric, the memoral count necketain no so, con managerest, see the second of the second second

terb congress out he segmentation was suppressed to

Shaulan Na

11. 3005 Den

⁽де) Ибкато Емер изиную развивать желиво густвова пр Стонгольнь вы толь исенки и гламкие листи. что кожто убъло изы спихы делань несьта хорония обок. Из де мости Берлинскум гугз.



